

2024年1月度 株式会社 RELIEF 安全パトロール 【改善内容報告】

報告写真



報告内容

【状況】

踏板の番線固定無し

【改善・指導】

番線固定をするよう指導いたしました。

【状況】

踏板の番線固定無し

【改善・指導】

番線固定をするよう指導いたしました。

【状況】

良い例・電線部分のシート張り

【改善・指導】

1800mmのシートではなく1200mmと600mmに分けて電線を避けたため、隙間無くシートを張ることができた

